



dekstuk te kort

dekstuk op deze locatie hergebruikt

2m

1

0

metselwerk minder zorgvuldig

console niet oorspronkelijk

later ingevoegde opening en boogje

inboetwerk

hergebruikte steen

vernieuwde muurdam

venster verbreed

venster verbreed

inboetwerk

verband verstoord

zone vernieuwd met hergebruikte steen